	Gonsbachgärten A		
An d.Bruchspitze (> Turm	straße)		
Umfeld der Halteposition			H
Gesicherte Querungsmöglichkeit vorhanden?	Ja	Gonste	schgarton
Art der gesicherten Querungsmöglichkeit	Lichtsignalanlage ("Ampel")	51 Irds	mburg may c
Stufenfreie Querung vorhanden?	Nein		
Taktile Elemente an Querung vorhanden?	Ja		
Taktile Verknüpfungen Halteposition - Querung?	Nein	初前!	
Radabstellanlage vorhanden?	Nein		
Taxistand in Sichtweite vorhanden?	Nein	PARK PARK	
Gefährdung durch Radverkehr gegeben?	Nein		
Behinderung durch parkende PKW gegeben?	Nein		
Bauliche Bedingungen			
Ausbauform der Haltestelle	Halteposition in Randlage		
Halteposition in besonderer Hanglage?	Nein		
Aufstellfläche des Busses (in m)	30		
Durchgangsbreite innerhalb der Haltestelle	0,9m bis 1,5m	The state of the s	
Bewegungsfläche im Bereich der 2. Tür	1,5m x 1,5m bis 2,5m x 2,5m		
Halteposition barrierefrei erreichbar?	Ja		
Taktiles Leitsystem der Haltestelle			
Taktiles Leitsystem vorhanden?	Ja		
Leitstreifen vorhanden?	Ja		
Auffindestreifen vorhanden?	Nein		
Einstiegsfeld vorhanden?	Ja		
Rillenplatten statt Rippenplatten verbaut?	Ja		44-12/2008
Korrekte taktile Elemente verbaut?	Nein		
Platten korrekt eingebaut?	Ja		
Maße der Elemente DIN-gerecht?	Nein	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Leitstreifen frei von Hindernissen?	Nein	1 1 232223	000000000
Unterbrechungen im Leitsystem?	Nein	entral de la company de la	4
Austattung der Halteposition			
Straßenbeleuchtung in der Nähe?	Ja		
Beleuchtung am Fahrgastunterstand?	Ja	A STATE OF THE STA	
Beleuchtung am Mast/ Infostele?	Nein		
Fahrgastunterstand vorhanden?	Ja		
Aushangvitrine im Fahrgastunterstand?	Ja		
Sitzgelegenheit vorhanden?	Ja		
Dynamische Fahrgastinformation vorhanden?	Ja		
Hat die DFI einen akustischen Abruf?	Ja		
lst ein Mülleimer vorhanden?	Ja		
Ist ein Fahrkartenautomat vorhanden?	Nein		
Fahrbahn-/ Gehwegbelag & Bord			
Bordsteinart	Bahnsteig		
Zustand des Bords	Gut		
Höhe des Bordes (in cm)	31		
Hat das Bord eine einheitliche Höhe?	Ja		
Fahrbahnbelag	Schotterbett	Punkte:	130
Zustand Fahrbahnbelag & Rinne	Gut	Rang:	380
Gehwegbelag	Pflaster		
Zustand Gehwegbelag	Gut		