Landeshauptstadt
Mainz

BEBAUUNGSPLAN „STADTQUARTIER GÖRRESSTRASSE / *WINDTHORSTSTRASSE (O 73)*“

BAUMERFASSUNG

Stand: 18.09.2025

DÖRHÖFER & PARTNER
INGENIEURE - LANDSCHAFTSARCHITEKTEN - RAUM- UND UMWELTPLANER

INHALTSVERZEICHNIS

1 Einleitung 3
1.1 Anlass und Aufgabenstellung 3
1.2 Methodik 4
1.2.1 Erfassung und Bewertung 4
1.2.2 Prüfung der Erhaltungsfähigkeit 4
2 Ergebnisse 6
3 Schutzmaßnahmen an Baustellen 21
4 Quellenverzeichnis 22

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1: Lage des Geltungsbereiches im Stadtgebiet 3
Abbildung 2: Flussdiagramm zur Prüfung der Erhaltungsfähigkeit 4

TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1: Nach RVO geschützte Bäume mit Bewertung der Erhaltenswürdigkeit 6
Tabelle 2: Bäume ohne Schutzstatus mit Bewertung der Erhaltenswürdigkeit 6
Tabelle 3: Erhaltungsfähigkeit 6
Tabelle 4: Schutzmaßnahmen 21

KARTENVERZEICHNIS

Karte 1: Baumbestand Bewertung
Karte 2: Prüfung der Erhaltungsfähigkeit

1 Einleitung

1.1 Anlass und Aufgabenstellung

Die Stadt Mainz beabsichtigt in der Oberstadt die Aufstellung des Bebauungsplans „Stadtquartier Görrestraße / Windthorststraße (O 73)“. Bei dem Plangebiet handelt es sich um ein bereits fast vollständig bebautes Areal.

Der Geltungsbereich weist eine Fläche von ca. 10,5 ha auf. Die Lage des Geltungsbereiches im Stadtgebiet ist der nachstehenden Abbildung zu entnehmen.




Abbildung 1: Lage des Geltungsbereiches im Stadtgebiet (Abbildung unmaßstäblich; Quelle der TK25: ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP<2023>, dl-de/by-2-0, www.lvermgeo.rlp.de [Daten bearbeitet] und Hessisches Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation)

Der im Geltungsbereich befindliche Baumbestand wurde erfasst und bewertet und soll als Planungsgrundlage für den Bebauungsplan „Stadtquartier Görrestraße / Windthorststraße (O 73)“ bzw. Bewertungsgrundlage für den Umweltbericht zum Bebauungsplan dienen. Dabei ist die „Rechtsverordnung zum Schutz des Baumbestandes innerhalb der Stadt Mainz“ (RVO) zu berücksichtigen.

Auf Grundlage der Ergebnisse der vorliegenden Baumerfassung und -bewertung wird ein Maßnahmenkonzept zum Erhalt der quartierprägenden, entwicklungsfähigen bzw. artenschutzrelevanten Bäume, sofern sie durch geeignete Schutzvorkehrungen in die Planung integriert werden können, erarbeitet.

1.2 Methodik

1.2.1 Erfassung und Bewertung

Alle Bäume im Gebiet wurden im November 2023 und Mai 2024 mit Hilfe einer GPS-Antenne eingemessen und hinsichtlich ihrer Schutzwürdigkeit und Vitalität sowie in Hinblick auf die 'Rechtsverordnung zum Schutz des Baumbestandes innerhalb der Stadt Mainz' vom 12.12.2003 überprüft. Alle Baumstandorte wurden durch georeferenzierte Fotos dokumentiert.

Die Erfassung der Bäume erfolgte in Anlehnung an die FLL-Baumkontrollrichtlinie als visuelle Kontrolle vom Boden aus. Dabei wurden die in der Ergebnistabelle aufgeführten Parameter erfasst. Die Bewertung der Erhaltungswürdigkeit der Bäume erfolgt anhand der gestalterischen Funktion – Prägung des Stadt-/Straßenbildes des Einzelbaumes sowie des Zustands des Baumes. Darüber hinaus ist die Standorteignung in die Bewertung mit eingeflossen, wobei Koniferen (mit Ausnahme der heimischen Kiefer und Eibe) als standortfremd eingestuft wurden.

Die Erhaltungswürdigkeit wird in 4 Stufen unterteilt:

- Weniger erhaltenswert
- Bedingt Erhaltenswert
- Erhaltenswert
- Besonders erhaltenswert

Durch den potenziellen Nutzen der Bäume als Brutmöglichkeit für baum- und heckenbrütende Vogelarten sowie als Sitzwarte und Versteck haben Bäume allgemein eine hohe ökologische Funktion. Zugleich wird bei der Schutzwürdigkeit die tatsächliche oder potenzielle Eignung als Habitatbaum überprüft. Höhlungen und Morschungen sowie Rindenabplatzungen sind wesentliche Strukturen für Höhlen oder Nischen besiedelnde Fledermäuse, Kleinsäuger und Vögel. Zudem sind wiederkehrend genutzte Nester von Vögeln (Greifvögel, Eulen, Rabenvögel) maßgeblich für die ökologische Wertigkeit von Bäumen. Die Habitateignung erfolgt als eigenständige Darstellung. Die Ergebnisse sind in Karte 1 kartografisch dargestellt sowie in der Ergebnistabelle in Kapitel 2 dokumentiert.

1.2.2 Prüfung der Erhaltungsfähigkeit

Die Prüfung der Erhaltungsfähigkeit folgt folgender Methodik:




Abbildung 2: Flussdiagramm zur Prüfung der Erhaltungsfähigkeit

Baufeld

Das Baufeld definiert sich über die planungsrechtlich festgesetzte Baugrenze zzgl. eines Puffers von 2 m für die Errichtung einer Baugrube.

Schützenswerter Wurzelbereich

Gemäß dem Stand der Technik sind Standortveränderungen im schützenswerten Wurzelbereich zu vermeiden. Der schützenswerte Wurzelbereich umfasst die Bodenfläche unter der Krone (Kronentraufbereich) zuzüglich 1,5 m; bei Säulenform zuzüglich 5,0 m nach allen Seiten. Wird dieser Schutzabstand nicht eingehalten ist davon auszugehen, dass die Standsicherheit eines Baumes aufgrund des Verlustes von Haltewurzeln nicht mehr gewährleistet werden kann.

Die Ergebnisse sind in Karte 2 kartografisch dargestellt sowie in der Ergebnistabelle in der Spalte `Erhaltungsfähigkeit´ dokumentiert.

2 Ergebnisse

Insgesamt wurden 411 Bäume erfasst. Davon befinden sich sieben Bäume knapp außerhalb des Geltungsbereichs und wurden daher nicht bewertet, diese sind in nachstehender Tabelle grau hinterlegt. Von den verbleibenden 404 Einzelbäumen sind insgesamt 268 Stück gemäß der Rechtsverordnung zum Schutz des Baumbestandes innerhalb der Stadt Mainz mit einem Stammumfang größer 80 cm geschützt.

Tabelle 1: Nach RVO geschützte Bäume mit Bewertung der Erhaltenswürdigkeit

Bewertung	**Anzahl**
Wenig erhaltenswert	4
Bedingt erhaltenswert	6
Erhaltenswert	241
Besonders erhaltenswert	17
SUMME	**268**

Tabelle 2: Bäume ohne Schutzstatus mit Bewertung der Erhaltenswürdigkeit

Bewertung	**Anzahl**
Wenig erhaltenswert	1
Bedingt erhaltenswert	9
Erhaltenswert	125
Besonders erhaltenswert	1
SUMME	**136**

An zwölf Bäumen (Nr. 14, 28, 31, 52, 86, 89, 134, 141, 186, 243, 244 und 347) wurden Baumhöhlungen oder Vogelnester nachgewiesen. Diese Bäume besitzen somit eine hohe Artenschutzrelevanz. Der Baum Nr. 28 wurde während der Begehungen bis auf den Torso gekappt und mit einer Plakette `Biotopbaum´ versehen.

Die Bäume Nr. 9 und 10 sind als Naturdenkmal „Eichengruppe Göttelmannstraße“ gemäß BNatSchG geschützt.

Tabelle 3: Erhaltungsfähigkeit

Erhaltungsfähigkeit	**RVO-Bäume**	**Nicht geschützte Bäume**	**SUMME**
Erhaltungsfähig	124	72	196
Erhaltungsfähig mit Schutzmaßnahen	43	6	49
Nicht erhaltungsfähig	101	58	159
SUMME	**268**	**136**	**404**

Baum-Nr.	Plakette-Nr.	Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Stamm-anzahl	Zustand	Höhe	Stamm Ø	Krone Ø	Stu	Schutz RVO	Habitat	Ortsbild-prägend	Neupflanzung	Bewertung	Erhaltungsfähigkeit
1	102	*Tilia cordata*	Winter-Linde	1	gesund	6	12	4	38	nein	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
2	103	*Quercus cerris*	Zerreiche	1	gesund	5	7	2	22	nein	nein	ja	ja	erhaltungswert	erhaltungsfähig
3	104	*Tilia cordata*	Winter-Linde	1	gesund	6	12	3	38	nein	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
4		*Acer platanoides*	Spitz-Ahorn	1	gesund	16	53	12	167	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
5		*Acer platanoides*	Spitz-Ahorn	1	gesund	15	37	8	116	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
6		*Betula pendula*	Birke	1	leicht geschädigt	10	34	6	107	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
7		*Betula pendula*	Birke	1	leicht geschädigt	10	32	6	101	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
8		*Prunus cerasifera Nigra*	Blut-Pflaume	1	leicht geschädigt	8	28	6	88	ja	nein	nein	nein	bedingt erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
9	1	*Quercus robur*	Stiel-Eiche	3	weniger gesund	24	244	20	767	ja	nein	ja	nein	besonders erhaltungswert	erhaltungsfähig (S)
10	2	*Quercus robur*	Stiel-Eiche	1	leicht geschädigt	23	71	10	223	ja	nein	ja	nein	besonders erhaltungswert	erhaltungsfähig (S)
11	2	*Carpinus betulus*	Hainbuche	1	gesund	7	26	12	82	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
12		*Fagus sylvatica*	Buche	1	gesund	12	36	10	113	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
13		*Fagus sylvatica*	Buche	1	gesund	12	39	10	123	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
14		*Juglans regia*	Walnuss	1	leicht geschädigt	12	60	14	188	ja	ja	ja	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
15		*Acer platanoides*	Spitz-Ahorn	1	gesund	6	22	5	69	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
16		*Acer platanoides*	Spitz-Ahorn	1	gesund	7	24	4	75	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
17		*Acer platanoides*	Spitz-Ahorn	1	stark geschädigt	7	14	2	44	nein	nein	nein	nein	weniger erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
18		*Acer platanoides*	Spitz-Ahorn	1	gesund	7	22	4	69	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
19		*Juglans regia*	Walnuss	1	leicht geschädigt	10	40	12	126	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
20		*Prunus serrulata*	Zier-Kirsche	1	gesund	3	7	1	22	nein	nein	nein	ja	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
21	1	*Tilia platophylus*	Winter-Linde	1	weniger gesund	13	42	10	132	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig (S)
22		*Platanus x hispanica*	Platane	1	leicht geschädigt	14	54	10	170	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig (S)
23		*Cedrus atlantica Glauca*	Blaue Atlas-Zeder	1	leicht geschädigt	18	48	10	151	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig (S)
24		*Pseudotsuga menziesii*	Douglasie	1	leicht geschädigt	20	50	8	157	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig (S)
25		*Aesculus hippocastanum*	Rosskastanie	1	leicht geschädigt	14	60	14	188	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig (S)
26		*Acer platanoides*	Spitz-Ahorn	1	gesund	6	16	4	50	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
27		*Paulownia tomentosa*	Blauglockenbaum	1	leicht geschädigt	12	28	6	88	ja	nein	nein	nein	weniger erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
28		*Salix alba 'Tristis'*	Trauer-Weide	1	Torso	3	60	0	0	ja	ja	nein	nein	erhaltungswert – Biotop	erhaltungsfähig
29		*Catalpa bignonioides*	Trompetenbaum	1	gesund	16	56	12	176	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
30		*Salix alba 'Tristis'*	Trauer-Weide	1	gesund	5	18	0	57	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
31		*Juglans regia*	Walnuss	1	leicht geschädigt	16	80	16	251	ja	ja	ja	nein	besonders erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig

Baum-Nr.	Plakette-Nr.	Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Stamm-anzahl	Zustand	Höhe	Stamm Ø	Krone Ø	Stu	Schutz RVO	Habitat	Ortsbild-prägend	Neupflanzung	Bewertung	Erhaltungsfähigkeit
32		*Carpinus betulus*	Hainbuche	1	gesund	8	20	6	63	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
33		*Acer platanoides*	Spitz-Ahorn	1	gesund	14	22	8	69	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
34		*Acer platanoides*	Spitz-Ahorn	1	leicht geschädigt	8	18	5	57	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
35		*Pinus nigra*	Schwarz-Kiefer	1	gesund	16	48	8	151	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
36		*Quercus robur*	Stiel-Eiche	1	gesund	13	44	10	138	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
37		*Acer pseudoplatanus*	Berg-Ahorn	1	gesund	12	42	8	132	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
38		*Acer pseudoplatanus*	Berg-Ahorn	1	gesund	10	26	5	82	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
39		*Carpinus betulus*	Hainbuche	1	gesund	8	28	5	88	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
40		*Aesculus hippocastanum*	Rosskastanie	1	gesund	10	45	8	141	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
41		*Cedrus atlantica Glauca*	Blaue Atlas-Zeder	1	weniger gesund	20	63	10	198	ja	nein	ja	nein	besonders erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
42		*Pseudotsuga menziesii*	Douglasie	1	gesund	22	80	12	251	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
43		*Acer platanoides*	Spitz-Ahorn	4	stark geschädigt	12	110	10	346	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
44		*Pseudotsuga menziesii*	Douglasie	1	gesund	16	52	8	163	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
45		*Populus nigra var. pyramidalis*	Säulen-Pappel	1	leicht geschädigt	18	80	8	251	nein	nein	ja	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
46		*Carpinus betulus*	Hainbuche	1	gesund	8	32	8	101	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
47	283	*Prunus padus*	Traubenkirsche	1	gesund	7	33	5	104	ja	nein	nein	nein	außerhalb	außerhalb
48	284	*Tilia cordata*	Winter-Linde	1	gesund	14	72	20	226	ja	nein	ja	nein	außerhalb	außerhalb
49	285	*Acer saccharinum*	Silber-Ahorn	1	gesund	13	36	8	113	ja	nein	nein	nein	außerhalb	außerhalb
50	286	*Tilia cordata*	Winter-Linde	1	gesund	14	45	12	141	ja	nein	ja	nein	außerhalb	außerhalb
51	287	*Acer platanoides*	Spitz-Ahorn	1	gesund	13	68	16	214	ja	nein	ja	nein	außerhalb	außerhalb
52		*Acer negundo*	Eschen-Ahorn	1	gesund	14	46	8	145	ja	ja	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
53		*Acer pseudoplatanus*	Berg-Ahorn	1	gesund	16	51	8	160	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
54		*Fagus sylvatica*	Buche	1	gesund	16	86	12	270	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
55		*Fagus sylvatica*	Buche	1	leicht geschädigt	12	49	10	154	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
56		*Acer platanoides*	Spitz-Ahorn	1	stark geschädigt	6	59	4	185	ja	nein	nein	nein	bedingt erhaltungswert	erhaltungsfähig
57		*Acer pseudoplatanus*	Berg-Ahorn	1	gesund	12	53	10	167	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
58		*Acer pseudoplatanus*	Berg-Ahorn	1	gesund	14	94	8	295	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
59		*Acer pseudoplatanus*	Berg-Ahorn	1	gesund	12	43	6	135	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
60		*Acer pseudoplatanus*	Berg-Ahorn	1	gesund	12	43	6	135	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
61		*Prunus mahaleb*	Weichselkirsche	1	gesund	10	36	8	113	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig

Baum-Nr.	Plakette-Nr.	Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Stamm-anzahl	Zustand	Höhe	Stamm Ø	Krone Ø	Stu	Schutz RVO	Habitat	Ortsbild-prägend	Neupflanzung	Bewertung	Erhaltungsfähigkeit
62		*Pinus nigra*	Schwarz-Kiefer	1	gesund	6	19	5	60	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
63		*Malus domestica*	Kultur-Apfel	1	gesund	3	8	1	25	nein	nein	nein	ja	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
64		*Acer pseudoplatanus*	Berg-Ahorn	1	gesund	8	31	6	97	ja	nein	nein	ja	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
65		*Betula pendula*	Birke	1	gesund	10	30	8	94	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
66		*Pinus sylvestris*	Wald-Kiefer	1	gesund	18	41	8	129	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
67		*Betula pendula*	Birke	1	leicht geschädigt	12	46	10	145	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
68		*Acer pseudoplatanus*	Berg-Ahorn	1	stark geschädigt	9	49	6	154	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
69		*Prunus avium*	Süß-Kirsche	2	gesund	6	45	6	141	nein	nein	nein	nein	bedingt erhaltungswert	erhaltungsfähig
70		*Acer ginnala*	Feuer-Ahorn	1	gesund	5	15	3	47	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
71		*Carpinus betulus*	Hainbuche	1	gesund	4	11	3	35	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
72		*Acer platanoides*	Spitz-Ahorn	1	stark geschädigt	10	46	8	145	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
73		*Acer platanoides*	Spitz-Ahorn	1	gesund	11	45	8	141	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
74		*Tilia cordata*	Winter-Linde	1	gesund	14	42	10	132	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
75		*Juglans regia*	Walnuss	1	leicht geschädigt	10	40	8	126	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig (S)
76		*Fagus sylvatica*	Buche	1	gesund	14	54	10	170	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
77		*Acer pseudoplatanus*	Berg-Ahorn	1	gesund	8	20	5	63	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
78		*Juglans regia*	Walnuss	1	gesund	12	50	10	157	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
79		*Juglans regia*	Walnuss	1	leicht geschädigt	10	40	8	126	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
80		*Acer pseudoplatanus*	Berg-Ahorn	2	leicht geschädigt	14	90	8	283	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
81		*Acer platanoides*	Spitz-Ahorn	1	gesund	4	19	2	60	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
82		*Betula pendula*	Birke	1	leicht geschädigt	10	44	8	138	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
83		*Picea pungens*	Stech-Fichte	1	gesund	7	30	4	94	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
84		*Acer platanoides*	Spitz-Ahorn	1	gesund	12	50	10	157	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
85		*Acer platanoides*	Spitz-Ahorn	1	gesund	14	50	12	157	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
86		*Carpinus betulus*	Hainbuche	1	leicht geschädigt	8	36	6	113	ja	ja	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
87		*Betula pendula*	Birke	1	gesund	6	31	6	97	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
88		*Betula pendula*	Birke	1	gesund	12	42	8	132	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
89		*Populus nigra var. pyramidalis*	Säulen-Pappel	1	leicht geschädigt	22	116	8	364	nein	ja	ja	nein	besonders erhaltungswert	erhaltungsfähig (S)
90		*Betula pendula*	Birke	1	leicht geschädigt	6	31	6	97	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
91		*Betula pendula*	Birke	1	gesund	9	29	6	91	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
92		*Acer negundo*	Eschen-Ahorn	1	gesund	8	39	8	123	ja	nein	nein	nein	bedingt erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig

Baum-Nr.	Plakette-Nr.	Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Stamm-anzahl	Zustand	Höhe	Stamm Ø	Krone Ø	Stu	Schutz RVO	Habitat	Ortsbild-prägend	Neupflanzung	Bewertung	Erhaltungsfähigkeit
93		*Robinia pseudoacacia*	Robinie	1	leicht geschädigt	3	14	2	44	nein	nein	nein	nein	bedingt erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
94		*Celtis australis*	Zürgelbaum	1	gesund	3	8	1	25	nein	nein	nein	ja	erhaltungswert	erhaltungsfähig
95	107	*Acer platanoides*	Spitz-Ahorn	1	stark geschädigt	11	37	8	116	ja	nein	nein	nein	bedingt erhaltungswert	erhaltungsfähig (S)
96		*Platanus x hispanica*	Platane	1	gesund	6	13	5	41	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
97		*Platanus x hispanica*	Platane	1	gesund	6	13	5	41	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
98		*Platanus x hispanica*	Platane	1	gesund	6	13	5	41	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
99	108	*Tilia spec.*	Linde	1	gesund	5	7	3	22	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
100	109	*Acer platanoides*	Spitz-Ahorn	1	gesund	11	34	8	107	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig (S)
101	110	*Acer platanoides*	Spitz-Ahorn	1	gesund	16	38	10	119	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
102	111	*Acer platanoides*	Spitz-Ahorn	1	gesund	16	38	10	119	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig (S)
103	112	*Acer platanoides*	Spitz-Ahorn	1	stark geschädigt	11	34	4	107	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
104	113	*Acer platanoides*	Spitz-Ahorn	1	stark geschädigt	11	42	12	132	ja	nein	ja	nein	bedingt erhaltungswert	erhaltungsfähig
105	114	*Acer platanoides*	Spitz-Ahorn	1	gesund	16	45	10	141	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig (S)
106	115	*Acer platanoides*	Spitz-Ahorn	1	gesund	11	45	12	141	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
107	116	*Acer platanoides*	Spitz-Ahorn	1	gesund	6	20	6	63	nein	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
108	117	*Acer platanoides*	Spitz-Ahorn	1	gesund	11	39	8	123	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
109	118	*Acer platanoides*	Spitz-Ahorn	1	leicht geschädigt	15	26	6	82	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
110	119	*Acer platanoides*	Spitz-Ahorn	1	leicht geschädigt	16	40	8	126	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
111	120	*Acer platanoides*	Spitz-Ahorn	1	leicht geschädigt	11	38	8	119	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
112		*Aesculus hippocastanum*	Rosskastanie	1	gesund	12	102	16	320	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
113		*Acer campestre*	Feld-Ahorn	1	leicht geschädigt	8	20	4	63	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
114		*Acer campestre*	Feld-Ahorn	1	stark geschädigt	4	22	2	69	nein	nein	nein	nein	bedingt erhaltungswert	erhaltungsfähig
115		*Aesculus hippocastanum*	Rosskastanie	1	gesund	12	50	10	157	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig (S)
116		*Acer campestre*	Feld-Ahorn	1	gesund	13	29	6	91	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig (S)
117		*Prunus avium*	Süß-Kirsche	1	leicht geschädigt	6	29	5	91	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig (S)
118		*Acer campestre*	Feld-Ahorn	1	gesund	6	10	3	31	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
119		*Acer campestre*	Feld-Ahorn	1	gesund	12	42	6	132	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
120		*Acer campestre*	Feld-Ahorn	1	gesund	12	30	6	94	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
121		*Prunus avium*	Süß-Kirsche	1	leicht geschädigt	13	35	6	110	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig (S)
122		*Acer pseudoplatanus*	Berg-Ahorn	1	gesund	12	32	8	101	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig (S)
123		*Acer pseudoplatanus*	Berg-Ahorn	1	gesund	12	43	9	135	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig

Baum-Nr.	Plakette-Nr.	Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Stamm-anzahl	Zustand	Höhe	Stamm Ø	Krone Ø	Stu	Schutz RVO	Habitat	Ortsbild-prägend	Neupflanzung	Bewertung	Erhaltungsfähigkeit
124		*Acer platanoides*	Spitz-Ahorn	1	gesund	14	52	10	163	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
125		*Carpinus betulus*	Hainbuche	1	gesund	8	45	8	141	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
126		*Acer platanoides*	Spitz-Ahorn	1	gesund	14	56	12	176	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
127		*Acer platanoides*	Spitz-Ahorn	1	gesund	12	45	8	141	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
128		*Acer platanoides*	Spitz-Ahorn	1	gesund	8	26	4	82	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
129	1	*Platanus x hispanica*	Platane	1	gesund	18	57	20	179	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig (S)
130		*Populus nigra var. pyramidalis*	Säulen-Pappel	1	leicht geschädigt	20	76	8	239	nein	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig (S)
131		*Betula pendula*	Birke	1	gesund	8	26	5	82	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
132		*Acer pseudoplatanus*	Berg-Ahorn	1	gesund	18	53	8	167	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
133		*Picea abies*	Fichte	1	gesund	20	65	12	204	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig (S)
134		*Acer pseudoplatanus*	Berg-Ahorn	1	gesund	20	84	15	264	ja	ja	ja	nein	besonders erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
135		*Prunus avium*	Süß-Kirsche	1	gesund	7	12	4	38	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
136		*Sorbus aria*	Echte Mehlbeere	1	leicht geschädigt	5	9	2	28	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig (S)
137		*Carpinus betulus*	Hainbuche	1	leicht geschädigt	5	10	3	31	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
138		*Prunus avium*	Süß-Kirsche	1	gesund	5	14	3	44	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
139		*Sorbus aucuparia*	Vogelbeere	1	gesund	4	10	2	31	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
140		*Carpinus betulus*	Hainbuche	1	gesund	4	8	2	25	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
141		*Cydonia oblonga*	Quitte	1	leicht geschädigt	4	23	4	72	nein	ja	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
142		*Acer platanoides*	Spitz-Ahorn	1	stark geschädigt	14	75	10	236	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
143		*Prunus avium*	Süß-Kirsche	1	stark geschädigt	4	8	2	25	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
144		*Picea abies*	Fichte	1	gesund	22	52	8	163	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
145		*Acer platanoides*	Spitz-Ahorn	1	gesund	21	61	12	192	ja	nein	ja	nein	besonders erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
146		*Pseudotsuga menziesii*	Douglasie	1	gesund	24	43	8	135	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
147		*Sorbus aria*	Echte Mehlbeere	1	gesund	5	12	4	38	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
148		*Sorbus aria*	Echte Mehlbeere	1	gesund	4	13	3	41	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
149		*Acer platanoides*	Spitz-Ahorn	1	gesund	4	7	3	22	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
150		*Sorbus aucuparia*	Vogelbeere	1	gesund	5	7	2	22	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
151		*Betula pendula*	Birke	1	leicht geschädigt	7	22	5	69	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
152		*Acer platanoides*	Spitz-Ahorn	1	leicht geschädigt	20	56	12	176	ja	nein	ja	nein	besonders erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
153		*Picea abies*	Fichte	1	gesund	24	50	8	157	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
154		*Picea abies*	Fichte	1	gesund	25	69	10	217	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig

Baum-Nr.	Plakette-Nr.	Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Stamm-anzahl	Zustand	Höhe	Stamm Ø	Krone Ø	Stu	Schutz RVO	Habitat	Ortsbild-prägend	Neupflanzung	Bewertung	Erhaltungsfähigkeit
155		*Robinia pseudoacacia*	Robinie	1	gesund	5	10	4	31	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
156		*Acer platanoides*	Spitz-Ahorn	1	gesund	4	8	2	25	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
157		*Pyrus communis*	Kultur-Birne	1	gesund	4	8	2	25	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
158		*Betula pendula*	Birke	1	leicht geschädigt	16	41	8	129	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
159		*Betula pendula*	Birke	1	gesund	17	37	10	116	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
160		*Prunus avium*	Süß-Kirsche	1	stark geschädigt	8	64	10	201	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
161		*Sorbus aucuparia*	Vogelbeere	4	stark geschädigt	8	34	5	107	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
162		*Acer campestre*	Feld-Ahorn	1	gesund	4	7	2	22	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig (S)
163		*Tilia cordata*	Winter-Linde	1	leicht geschädigt	20	58	14	182	ja	nein	ja	nein	besonders erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
164		*Picea omorika*	Serbische Fichte	1	gesund	16	29	4	91	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
165		*Pinus nigra*	Schwarz-Kiefer	1	gesund	18	38	8	119	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
166		*Betula pendula*	Birke	1	leicht geschädigt	14	25	6	79	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
167		*Betula pendula*	Birke	1	leicht geschädigt	16	24	7	75	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
168		*Betula pendula*	Birke	1	stark geschädigt	16	40	8	126	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig (S)
169		*Betula pendula*	Birke	1	leicht geschädigt	16	39	8	123	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig (S)
170		*Taxus baccata*	Eibe	1	gesund	8	28	6	88	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
171		*Picea abies*	Fichte	1	gesund	18	54	12	170	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
172		*Picea abies*	Fichte	1	gesund	20	38	6	119	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
173		*Picea abies*	Fichte	1	gesund	20	4	8	13	nein	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
174		*Acer platanoides*	Spitz-Ahorn	1	leicht geschädigt	18	50	9	157	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
175		*Prunus avium*	Süß-Kirsche	1	leicht geschädigt	17	44	8	138	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
176		*Picea omorika*	Serbische Fichte	1	gesund	12	46	6	145	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
177		*Picea omorika*	Serbische Fichte	1	leicht geschädigt	12	46	6	145	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
178		*Picea pungens*	Stech-Fichte	1	gesund	8	26	5	82	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
179		*Acer platanoides*	Spitz-Ahorn	1	leicht geschädigt	14	47	10	148	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
180		*Acer platanoides*	Spitz-Ahorn	3	leicht geschädigt	15	119	10	374	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig (S)
181		*Acer platanoides*	Spitz-Ahorn	1	gesund	15	53	14	167	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig (S)
182		*Pyrus communis*	Kultur-Birne	1	gesund	4	6	2	19	nein	nein	nein	ja	erhaltungswert	erhaltungsfähig (S)
183		*Picea abies*	Fichte	1	gesund	20	53	6	167	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
184		*Acer campestre*	Feld-Ahorn	1	gesund	2	6	2	19	nein	nein	nein	ja	erhaltungswert	erhaltungsfähig
185		*Pinus nigra*	Schwarz-Kiefer	1	gesund	20	43	8	135	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig

Baum-Nr.	Plakette-Nr.	Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Stamm-anzahl	Zustand	Höhe	Stamm Ø	Krone Ø	Stu	Schutz RVO	Habitat	Ortsbild-prägend	Neupflanzung	Bewertung	Erhaltungsfähigkeit
186		*Picea abies*	Fichte	1	gesund	24	77	10	242	ja	ja	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
187		*Picea abies*	Fichte	1	gesund	22	52	10	163	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
188		*Picea abies*	Fichte	1	gesund	22	48	12	151	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
189		*Picea abies*	Fichte	1	gesund	22	50	12	157	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig (S)
190		*Robinia pseudoacacia*	Robinie	1	gesund	4	9	3	28	nein	nein	nein	ja	erhaltungswert	erhaltungsfähig
191		*Acer platanoides*	Spitz-Ahorn	1	gesund	4	7	3	22	nein	nein	nein	ja	erhaltungswert	erhaltungsfähig
192		*Robinia pseudoacacia*	Robinie	1	gesund	4	12	3	38	nein	nein	nein	ja	erhaltungswert	erhaltungsfähig
193		*Ginkgo biloba*	Ginkgo	1	gesund	6	15	4	47	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
194		*Picea pungens*	Stech-Fichte	1	gesund	6	25	4	79	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
195		*Chamaecyparis lawsoniana*	Lawsons Scheinzypresse	1	leicht geschädigt	8	48	6	151	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
196		*Betula pendula*	Birke	1	leicht geschädigt	8	51	8	160	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig (S)
197		*Sorbus aria*	Echte Mehlbeere	1	gesund	6	15	4	47	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
198		*Prunus avium*	Süß-Kirsche	1	gesund	6	17	5	53	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
199		*Acer pseudoplatanus*	Berg-Ahorn	1	gesund	7	21	5	66	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
200		*Castanea sativa*	Edelkastanie	1	gesund	4	17	6	53	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
201		*Chamaecyparis lawsoniana*	Scheinzypresse	1	weniger gesund	6	16	4	50	nein	nein	nein	nein	bedingt erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
202		*Malus domestica*	Kultur-Apfel	1	gesund	8	50	6	157	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
203		*Picea pungens*	Stech-Fichte	1	gesund	14	50	6	157	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
204		*Pinus sylvestris*	Wald-Kiefer	1	gesund	5	10	3	31	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
205		*Picea abies*	Fichte	1	gesund	18	54	8	170	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
206		*Prunus cerasifera Nigra*	Blut-Pflaume	1	stark geschädigt	6	29	6	91	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
207		*Picea abies*	Fichte	1	gesund	24	65	14	204	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
208		*Sophora japonica*	Japanischer Schnurbaum	1	gesund	24	100	14	314	ja	nein	ja	nein	besonders erhaltungswert	erhaltungsfähig
209		*Juglans regia*	Walnuss	1	leicht geschädigt	20	62	14	195	ja	nein	ja	nein	besonders erhaltungswert	erhaltungsfähig
210		*Castanea sativa*	Edelkastanie	1	gesund	3	5	2	16	nein	nein	nein	ja	erhaltungswert	erhaltungsfähig
211		*Acer campestre*	Feld-Ahorn	1	gesund	3	5	2	16	nein	nein	nein	ja	erhaltungswert	erhaltungsfähig
212		*Tilia cordata*	Winter-Linde	1	gesund	3	5	2	16	nein	nein	nein	ja	erhaltungswert	erhaltungsfähig
213		*Juglans regia*	Walnuss	1	gesund	14	50	8	157	ja	nein	ja	nein	besonders erhaltungswert	erhaltungsfähig
214		*Picea abies*	Fichte	1	gesund	15	34	5	107	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
215		*Quercus petraea*	Trauben-Eiche	1	gesund	3	6	2	19	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig

Baum-Nr.	Plakette-Nr.	Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Stamm-anzahl	Zustand	Höhe	Stamm Ø	Krone Ø	Stu	Schutz RVO	Habitat	Ortsbild-prägend	Neupflanzung	Bewertung	Erhaltungsfähigkeit
216		*Picea abies*	Fichte	1	gesund	26	56	10	176	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
217		*Picea abies*	Fichte	1	gesund	26	56	12	176	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
218		*Picea abies*	Fichte	1	gesund	22	73	14	229	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
219		*Picea omorika*	Serbische Fichte	1	gesund	14	38	4	119	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
220		*Malus domestica*	Kultur-Apfel	1	gesund	5	29	4	91	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
221		*Picea abies*	Fichte	1	gesund	22	80	14	251	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
222		*Aesculus hippocastanum*	Rosskastanie	1	gesund	6	16	4	50	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
223		*Picea abies*	Fichte	1	gesund	18	47	10	148	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
224		*Prunus avium*	Süß-Kirsche	1	leicht geschädigt	8	67	10	210	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
225		*Picea abies*	Fichte	1	gesund	22	64	12	201	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
226		*Alnus glutinosa*	Schwarz-Erle	1	gesund	8	17	5	53	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
227		*Fraxinus excelsior*	Esche	1	gesund	6	15	5	47	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
228		*Prunus avium*	Süß-Kirsche	1	leicht geschädigt	6	54	6	170	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
229		*Picea abies*	Fichte	1	gesund	18	52	9	163	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
230		*Betula pendula*	Birke	1	leicht geschädigt	8	14	4	44	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
231		*Picea abies*	Fichte	1	gesund	20	59	8	185	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
232		*Juglans regia*	Walnuss	1	gesund	18	57	20	179	ja	nein	ja	nein	besonders erhaltungswert	erhaltungsfähig
233		*Picea abies*	Fichte	1	gesund	20	49	8	154	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
234		*Picea abies*	Fichte	1	gesund	22	73	10	229	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
235		*Quercus rubra*	Rot-Eiche	1	gesund	16	39	8	123	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
236		*Picea abies*	Fichte	1	gesund	22	42	10	132	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
237		*Larix decidua*	Lärche	1	gesund	18	56	8	176	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
238		*Picea abies*	Fichte	1	gesund	16	48	12	151	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
239		*Picea abies*	Fichte	1	gesund	14	50	8	157	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
240		*Juglans regia*	Walnuss	1	gesund	5	12	5	38	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
241		*Chamaecyparis lawsoniana*	Scheinzypresse	1	gesund	6	18	4	57	nein	nein	nein	nein	bedingt erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
242		*Betula pendula*	Birke	1	stark geschädigt	8	37	6	116	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
243		*Betula pendula*	Birke	1	stark geschädigt	4	20	4	63	nein	ja	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
244		*Tilia cordata*	Winter-Linde	1	leicht geschädigt	18	90	20	283	ja	ja	ja	nein	besonders erhaltungswert	erhaltungsfähig (S)
245		*Prunus serrulata*	Zier-Kirsche	1	leicht geschädigt	4	30	4	94	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
246		*Prunus serrulata*	Zier-Kirsche	1	leicht geschädigt	4	47	6	148	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig

Baum-Nr.	Plakette-Nr.	Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Stamm-anzahl	Zustand	Höhe	Stamm Ø	Krone Ø	Stu	Schutz RVO	Habitat	Ortsbild-prägend	Neupflanzung	Bewertung	Erhaltungsfähigkeit
247		*Prunus serrulata*	Zier-Kirsche	1	leicht geschädigt	5	50	6	157	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
248		*Prunus serrulata*	Zier-Kirsche	1	leicht geschädigt	5	38	6	119	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
249		*Prunus serrulata*	Zier-Kirsche	1	leicht geschädigt	4	40	6	126	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
250		*Tilia cordata*	Winter-Linde	1	gesund	14	50	10	157	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig (S)
251	1	*Platanus x hispanica*	Platane	1	gesund	11	34	8	107	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
252	2	*Platanus x hispanica*	Platane	1	gesund	12	34	12	107	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
253	3	*Platanus x hispanica*	Platane	1	gesund	16	55	12	173	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
254	4	*Platanus x hispanica*	Platane	1	gesund	12	36	12	113	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
255	5	*Platanus x hispanica*	Platane	1	gesund	16	47	12	148	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
256	6	*Platanus x hispanica*	Platane	1	gesund	15	44	14	138	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
257	7	*Platanus x hispanica*	Platane	1	gesund	17	63	12	198	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
258	8	*Platanus x hispanica*	Platane	1	gesund	16	45	10	141	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
259		*Acer campestre*	Feld-Ahorn	3	leicht geschädigt	5	51	4	160	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
260		*Acer pseudoplatanus*	Berg-Ahorn	1	leicht geschädigt	14	33	6	104	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
261		*Picea pungens*	Stech-Fichte	1	gesund	10	39	6	123	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
262		*Acer platanoides*	Spitz-Ahorn	1	leicht geschädigt	14	99	16	311	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
263		*Acer platanoides*	Spitz-Ahorn	1	leicht geschädigt	12	44	12	138	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
264		*Tilia cordata*	Winter-Linde	1	gesund	12	35	12	110	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
265		*Corylus colurna*	Baumhasel	1	gesund	6	18	4	57	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
266		*Ginkgo biloba*	Ginkgo	1	gesund	5	7	2	22	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
267		*Acer platanoides*	Spitz-Ahorn	1	gesund	4	28	6	88	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig (S)
268		*Betula pendula*	Birke	3	gesund	18	109	14	342	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
269		*Sorbus aria*	Echte Mehlbeere	1	gesund	4	7	2	22	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
270		*Picea abies*	Fichte	1	gesund	14	52	10	163	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
271		*Prunus domestica*	Pflaume	1	gesund	6	29	5	91	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig (S)
272		*Larix decidua*	Lärche	1	gesund	9	31	5	97	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
273		*Picea abies*	Fichte	1	gesund	22	63	10	198	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
274		*Juglans regia*	Walnuss	1	gesund	6	15	6	47	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
275		*Prunus avium*	Süß-Kirsche	1	stark geschädigt	6	55	8	173	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
276		*Chamaecyparis lawsoniana*	Scheinzypresse	1	gesund	8	48	8	151	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
277		*Picea pungens*	Stech-Fichte	1	gesund	10	38	5	119	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig

Baum-Nr.	Plakette-Nr.	Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Stamm-anzahl	Zustand	Höhe	Stamm Ø	Krone Ø	Stu	Schutz RVO	Habitat	Ortsbild-prägend	Neupflanzung	Bewertung	Erhaltungsfähigkeit
278		*Picea abies*	Fichte	1	gesund	18	49	8	154	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
279		*Picea abies*	Fichte	1	gesund	20	56	10	176	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
280		*Acer campestre*	Feld-Ahorn	1	gesund	7	20	6	63	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
281		*Acer campestre*	Feld-Ahorn	1	gesund	16	35	8	110	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
282		*Acer campestre*	Feld-Ahorn	1	gesund	6	16	4	50	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
283		*Prunus avium*	Süß-Kirsche	1	leicht geschädigt	8	40	6	126	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
284		*Prunus avium*	Süß-Kirsche	1	leicht geschädigt	4	52	6	163	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig (S)
285		*Prunus avium*	Süß-Kirsche	1	gesund	4	14	4	44	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
286		*Betula pendula*	Birke	1	gesund	10	24	6	75	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
287		*Ailanthus altissima*	Gewöhnlicher Götterbaum	1	gesund	8	18	4	57	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
288		*Magnolia spec.*	Magnolie	1	gesund	6	30	6	94	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
289	1	*Platanus x hispanica*	Platane	1	gesund	16	60	18	188	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig (S)
290		*Salix matsudana 'Tortuosa'*	Korkenzieher-Weide	1	gesund	4	15	3	47	nein	nein	nein	nein	bedingt erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
291		*Salix matsudana 'Tortuosa'*	Korkenzieher-Weide	1	gesund	4	15	3	47	nein	nein	nein	nein	bedingt erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
292		*Salix matsudana 'Tortuosa'*	Korkenzieher-Weide	1	gesund	4	15	3	47	nein	nein	nein	nein	bedingt erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
293		*Betula pendula*	Birke	2	stark geschädigt	6	70	4	220	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
294		*Chamaecyparis lawsoniana*	Scheinzypresse	5	stark geschädigt	6	50	4	157	nein	nein	nein	nein	bedingt erhaltungswert	erhaltungsfähig
295	7	*Platanus x hispanica*	Platane	1	gesund	25	75	18	236	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig (S)
296	6	*Platanus x hispanica*	Platane	1	gesund	18	59	20	185	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
297	5	*Platanus x hispanica*	Platane	1	gesund	18	62	20	195	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig (S)
298	4	*Platanus x hispanica*	Platane	1	gesund	12	35	14	110	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
299	3	*Platanus x hispanica*	Platane	1	gesund	16	47	18	148	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
300	2	*Platanus x hispanica*	Platane	1	gesund	17	70	18	220	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
301	1	*Platanus x hispanica*	Platane	1	gesund	17	64	20	201	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig (S)
302		*Koelreuteria paniculata*	Blasenbaum	1	gesund	6	23	5	72	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
303		*Salix caprea*	Sal-Weide	1	gesund	5	12	4	38	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
304		*Prunus cerasifera Nigra*	Blut-Pflaume	1	gesund	5	24	4	75	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
305		*Sorbus aucuparia*	Vogelbeere	1	gesund	8	25	5	79	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
306		*Acer campestre*	Feld-Ahorn	1	gesund	5	11	2	35	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
307		*Acer campestre*	Feld-Ahorn	1	gesund	4	10	2	31	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
308		*Acer campestre*	Feld-Ahorn	1	gesund	5	15	3	47	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig

Baum-Nr.	Plakette-Nr.	Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Stamm-anzahl	Zustand	Höhe	Stamm Ø	Krone Ø	Stu	Schutz RVO	Habitat	Ortsbild-prägend	Neupflanzung	Bewertung	Erhaltungsfähigkeit
309		*Prunus avium*	Süß-Kirsche	1	gesund	8	13	4	41	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
310		*Tilia cordata*	Winter-Linde	1	gesund	16	54	12	170	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig (S)
311		*Tilia cordata*	Winter-Linde	1	gesund	16	50	12	157	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig (S)
312		*Tilia cordata*	Winter-Linde	1	leicht geschädigt	15	40	12	126	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
313		*Acer campestre*	Feld-Ahorn	1	gesund	7	12	3	38	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
314		*Prunus avium*	Süß-Kirsche	1	gesund	16	48	12	151	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
315		*Robinia pseudoacacia*	Robinie	1	gesund	12	23	10	72	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
316		*Acer campestre*	Feld-Ahorn	1	gesund	10	25	7	79	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
317		*Quercus rubra*	Rot-Eiche	1	gesund	16	50	16	157	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
318		*Acer pseudoplatanus*	Berg-Ahorn	1	gesund	15	46	10	145	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
319		*Acer campestre*	Feld-Ahorn	1	gesund	6	14	3	44	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
320		*Acer campestre*	Feld-Ahorn	1	gesund	14	45	10	141	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
321		*Crataegus spec.*	Weißdorn	1	gesund	8	42	8	132	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
322		*Crataegus spec.*	Weißdorn	1	gesund	6	21	3	66	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
323		*Crataegus spec.*	Weißdorn	2	gesund	7	51	6	160	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
324		*Picea abies*	Fichte	1	gesund	16	32	4	101	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
325		*Picea abies*	Fichte	1	gesund	14	25	5	79	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
326		*Picea abies*	Fichte	1	gesund	13	18	4	57	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
327		*Juglans regia*	Walnuss	1	gesund	16	50	14	157	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
328		*Pinus sylvestris*	Wald-Kiefer	1	gesund	8	63	10	198	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
329		*Prunus serrulata*	Zier-Kirsche	1	gesund	5	12	3	38	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig (S)
330		*Acer platanoides*	Spitz-Ahorn	1	stark geschädigt	6	24	4	75	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
331		*Acer platanoides*	Spitz-Ahorn	1	leicht geschädigt	6	36	7	113	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
332		*Prunus avium*	Süß-Kirsche	1	gesund	4	30	5	94	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
333		*Pinus sylvestris*	Wald-Kiefer	1	gesund	14	39	8	123	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
334		*Larix decidua*	Lärche	1	gesund	16	31	4	97	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
335		*Picea abies*	Fichte	1	gesund	14	46	8	145	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
336		*Acer platanoides*	Spitz-Ahorn	1	gesund	3	14	3	44	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
337		*Acer campestre*	Feld-Ahorn	1	gesund	4	14	4	44	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
338		*Prunus cerasifera Nigra*	Blut-Pflaume	1	gesund	6	20	6	63	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
339		*Prunus cerasifera Nigra*	Blut-Pflaume	1	gesund	6	27	4	85	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig

Baum-Nr.	Plakette-Nr.	Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Stamm-anzahl	Zustand	Höhe	Stamm Ø	Krone Ø	Stu	Schutz RVO	Habitat	Ortsbild-prägend	Neupflanzung	Bewertung	Erhaltungsfähigkeit
340		*Larix decidua*	Lärche	1	gesund	10	24	8	75	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
341		*Juniperus communis*	Wacholder	1	gesund	8	26	5	82	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
342		*Pinus nigra*	Schwarz-Kiefer	1	gesund	16	52	8	163	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
343		*Pinus spec.*	Kiefer	1	gesund	20	36	12	113	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
344		*Picea abies*	Fichte	1	gesund	14	53	9	167	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
345		*Cederus atlantica 'Glauca'*	Blaue Atlaszeder	1	gesund	22	30	8	94	ja	nein	ja	nein	besonders erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
346		*Cedrus atlantica Glauca*	Blaue Atlas-Zeder	1	gesund	14	46	8	145	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
347		*Pinus spec.*	Kiefer	1	gesund	20	65	18	204	ja	ja	ja	nein	besonders erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
348		*Larix decidua*	Europäische Lärche	1	leicht geschädigt	10	37	6	116	ja	nein	nein	nein	weniger erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
349		*Larix decidua*	Europäische Lärche	1	leicht geschädigt	18	44	8	138	ja	nein	nein	nein	weniger erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
350		*Pinus spec.*	Kiefer	1	gesund	18	42	10	132	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
351		*Picea abies*	Fichte	1	stark geschädigt	22	61	10	192	ja	nein	ja	nein	bedingt erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
352		*Chamaecyparis spec.*	Scheinzypresse	1	gesund	16	30	10	94	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
353		*Taxus baccata*	Europäische Eibe	1	gesund	17	64	8	201	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
354		*Picea abies*	Fichte	1	gesund	12	32	6	101	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
355		*Taxus baccata*	Europäische Eibe	1	gesund	8	12	3	38	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
356		*Taxus baccata*	Europäische Eibe	1	leicht geschädigt	8	16	3	50	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
357		*Taxus baccata*	Europäische Eibe	1	leicht geschädigt	16	52	6	163	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
358		*Pinus spec.*	Kiefer	1	gesund	12	49	6	154	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
359		*Prunus cerasifera*	Kirschpflaume	1	gesund	6	14	4	44	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
360		*Quercus rubra*	Roteiche	1	gesund	12	39	12	123	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig (S)
361		*Prunus cerasifera*	Kirschpflaume	1	gesund	8	24	5	75	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
362		*Prunus cerasifera*	Kirschpflaume	1	gesund	6	18	4	57	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
363		*Carpinus betulus*	Hainbuche	1	gesund	16	51	12	160	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig (S)
364		*Prunus cerasifera*	Kirschpflaume	1	gesund	8	24	6	75	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
365		*Cederus atlantica 'Glauca'*	Blaue Atlaszeder	2	gesund	26	145	20	456	ja	nein	ja	nein	besonders erhaltungswert	erhaltungsfähig
366		*Pinus spec.*	Kiefer	1	gesund	26	61	20	192	ja	nein	ja	nein	besonders erhaltungswert	erhaltungsfähig (S)
367		*Acer pseudoplatanus*	Berg-Ahorn	1	gesund	16	68	16	214	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
368		*Prunus avium*	Süß-Kirsche	1	gesund	16	37	10	116	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
369		*Malus domestica*	Kultur-Apfel	1	gesund	5	27	6	85	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
370		*Picea abies*	Fichte	1	gesund	16	37	6	116	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig

Baum-Nr.	Plakette-Nr.	Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Stamm-anzahl	Zustand	Höhe	Stamm Ø	Krone Ø	Stu	Schutz RVO	Habitat	Ortsbild-prägend	Neupflanzung	Bewertung	Erhaltungsfähigkeit
371		*Picea abies*	Fichte	1	gesund	12	35	5	110	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
372		*Juglans regia*	Walnuss	1	gesund	12	39	5	123	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
373		*Larix decidua*	Europäische Lärche	1	leicht geschädigt	13	27	4	85	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
374		*Larix decidua*	Europäische Lärche	1	gesund	16	43	10	135	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	nicht erhaltungsfähig
375		*Prunus domestica*	Pflaume	1	gesund	6	24	10	75	nein	nein	nein	nein	außerhalb	außerhalb
376		*Acer pseudoplatanus*	Berg-Ahorn	1	gesund	16	26	8	82	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
377		*Prunus avium*	Süß-Kirsche	1	gesund	8	19	4	60	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
378		*Prunus avium*	Süß-Kirsche	1	gesund	8	15	3	47	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
379		*Acer platanoides*	Spitz-Ahorn	1	gesund	12	15	4	47	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
380		*Pinus spec.*	Kiefer	1	gesund	12	50	16	157	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
381		*Pseudotsuga menziesii*	Douglasie	1	gesund	18	54	8	170	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
382		*Pinus spec.*	Kiefer	1	gesund	14	22	4	69	nein	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
383		*Pinus spec.*	Kiefer	1	gesund	18	30	8	94	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
384		*Pinus spec.*	Kiefer	1	gesund	18	52	8	163	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
385		*Cederus atlantica 'Glauca'*	Blaue Atlaszeder	1	stark geschädigt	24	54	8	170	ja	nein	ja	nein	weniger erhaltungswert	erhaltungsfähig
386		*Abies spec.*	Tanne	1	gesund	10	33	6	104	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
387		*Pseudotsuga menziesii*	Douglasie	1	gesund	6	14	4	44	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
388		*Prunus cerasus*	Sauer-Kirsche	1	gesund	4	12	4	38	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
389		*Pyrus communis*	Kultur-Birne	1	gesund	3	13	3	41	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
390		*Juglans regia*	Walnuss	2	gesund	6	26	6	82	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
391		*Prunus cerasifera*	Kirschpflaume	1	gesund	4	12	3	38	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
392		*Prunus domestica*	Pflaume	1	gesund	4	22	6	69	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
393		*Malus domestica*	Kultur-Apfel	2	gesund	6	37	6	116	ja	nein	nein	nein	außerhalb	außerhalb
394		*Prunus avium*	Süß-Kirsche	1	gesund	12	46	10	145	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
395		*Prunus domestica*	Pflaume	1	leicht geschädigt	4	23	5	72	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
396		*Prunus domestica*	Pflaume	1	leicht geschädigt	10	29	8	91	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
397		*Prunus domestica*	Pflaume	1	leicht geschädigt	4	31	16	97	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
398		*Prunus domestica*	Pflaume	1	leicht geschädigt	4	13	3	41	nein	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
399	1	Acer pseudoplatanus	Berg-Ahorn	1	leicht geschädigt	12	24	6	75	nein	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
400		Acer pseudoplatanus	Berg-Ahorn	1	leicht geschädigt	14	26	7	81	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
401	2A	Acer saccharinum	Silber-Ahorn	1	gesund	12	21	6	66	nein	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig

Baum-Nr.	Plakette-Nr.	Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Stamm-anzahl	Zustand	Höhe	Stamm Ø	Krone Ø	Stu	Schutz RVO	Habitat	Ortsbild-prägend	Neupflanzung	Bewertung	Erhaltungsfähigkeit
402	3	Acer saccharinum	Silber-Ahorn	1	gesund	15	36	8	113	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig (S)
403	3A	Acer campestre	Feld-Ahorn	1	gesund	12	28	5	88	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig (S)
404	4	Acer campestre	Feld-Ahorn	1	leicht geschädigt	13	56	8	175	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig (S)
405		Acer campestre	Feld-Ahorn	1	gesund	11	52	10	164	ja	nein	nein	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig (S)
406	5	Acer pseudoplatanus	Berg-Ahorn	1	gesund	14	36	6	113	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
407	6	Acer pseudoplatanus	Berg-Ahorn	1	gesund	14	34	8	107	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
408	7	Acer pseudoplatanus	Berg-Ahorn	1	gesund	14	21	7	66	nein	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
409	8	Acer pseudoplatanus	Berg-Ahorn	1	gesund	16	24	8	75	nein	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
410	9	Acer pseudoplatanus	Berg-Ahorn	1	gesund	16	24	7	76	nein	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig
411	10	Acer pseudoplatanus	Berg-Ahorn	1	gesund	16	40	10	126	ja	nein	ja	nein	erhaltungswert	erhaltungsfähig

3 Schutzmaßnahmen an Baustellen

Die im Bebauungsplan festgesetzten zum Erhalt vorgesehenen Bäume sind dauerhaft zu erhalten und gegen jede Beeinträchtigung und Beschädigung zu schützen. Dabei sind die Vorgaben der DIN 18920 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ sowie der „Richtlinie zum Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen“ R SBB zwingend zu beachten.

Gemäß dem Stand der Technik sind Standortveränderungen im schützenswerten Wurzelbereich zu vermeiden. Der schützenswerte Wurzelbereich umfasst die Bodenfläche unter der Krone (Kronentraufbereich) zuzüglich 1,5 m; bei Säulenform zuzüglich 5,0 m nach allen Seiten. Wird dieser Schutzabstand nicht eingehalten ist davon auszugehen, dass die Standsicherheit eines Baumes aufgrund des Verlustes von Haltewurzeln nicht mehr gewährleistet werden kann.

Kann dieser Bereich aus Platzgründen nicht umfassend geschützt werden, kommen Maßnahmen zur Schadensminimierung zum Tragen. Dabei muss der Schutzbereich jedoch so groß wie möglich sein und insbesondere die offene Bodenfläche umfassen.

Tabelle 4: Schutzmaßnahmen


V1	Es sind ortsfeste Schutzzäune zum Schutz des gesamten Wurzel- und Kronenbereichs von Bäumen und/oder der zu schützenden Vegetationsbestände vorzusehen.
V2	Sollten bei Straßen- oder Leitungsbauarbeiten Aufgrabungen im Wurzelbereich von Bäumen erforderlich werden, ist die Öffnung des betroffenen Wurzelraumes stets in Handschachtung oder in Saugtechnik unter Begleitung einer baumfachlichen Baubegleitung vorzunehmen. Der Mindestabstand von Gräben, Mulden und Baugruben zum Wurzelanlauf muss gemäß DIN 18920 das Vierfache des Stammumfanges in 1,00 m Höhe, bei Bäumen unter 20 cm Stammdurchmesser jedoch mindestens 2,50 m betragen.
V3	Da im bestehenden Straßenraum ein Schutz des Wurzelbereiches im Sinne von V1 aus Platzgründen regelmäßig nicht möglich ist, ist zudem zum Schutz gegen mechanische Schäden ein Stammschutz in Form einer Bohlenummantelung des Stamms, mind. 2,00 m hoch, gepolstert, nicht auf Wurzelanläufe aufgesetzt erforderlich.
V4	Im Einflussbereich von ggf. erforderlichen Wasserhaltungen, z. B. Grundwasserabsenkungen, sind Bäume im gesamten Wurzelbereich bedarfsgerecht zu wässern. Zusätzlich können ausgleichende Maßnahmen, z. B. Verdunstungsschutz, erforderlich werden.
V5	Bei Baugruben oder anderen Abgrabungen mit Wurzelverlust ist ein Wurzelvorhang zu erstellen. Der Mindestabstand zum Wurzelanlauf muss das Vierfache des Stammumfanges in 1,00 m Höhe, bei Bäumen unter 20 cm Stammdurchmesser jedoch mindestens 2,50 m betragen. Die Herstellung muss unter Schonung des Wurzelwerks durch Absaugen oder in Handarbeit erfolgen. Die Herstellung sollte mindestens eine Vegetationsperiode vor Baubeginn erfolgen. Bis zum Baubeginn und während der Bauzeit ist der Wurzelvorhang ständig feucht zu halten.

Es wird generell die Einbeziehung eines Baumsachverständigen während der gesamten Bauzeit einzelner Bauvorhaben empfohlen, um die konsequente Durchführung der Baumschutzmaßnahmen zu überwachen.

4 Quellenverzeichnis

Folgende Richtlinien, Regelwerke und Rechtsverordnungen wurden bei der Erstellung des Baumgutachtens berücksichtigt:

- DIN 18 920 (2014): Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen
- FLL – FORSCHUNGSGESELLSCHAFT LANDSCHAFTSENTWICKLUNG LANDSCHAFTSBAU E.V. (2006): ZTV-Baumpflege. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Baumpflege. Bonn.
- FLL – FORSCHUNGSGESELLSCHAFT LANDSCHAFTSENTWICKLUNG LANDSCHAFTSBAU E.V. (2020): Baumkontrollrichtlinien Richtlinien für Baumkontrollen zur Überprüfung der Verkehrssicherheit. Bonn.
- FGSV –FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FÜR STRAßEN- UND VERKEHRSWESEN (2023): Richtlinien zum Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen (R SBB). Köln.
- QBB – QUALITÄTSGEMEINSCHAFT BAUMPFLEGE UND BAUMSANIERUNG E. V. (2022): Wurzelschutz von Straßenbäumen Handlungsempfehlungen zum fachgerechten Schutz von Bäumen bei Tiefbaumaßnahmen im Straßenraum: Bad Honnef, Bochum.
- STADT MAINZ (2003): Rechtsverordnung zum Schutz des Baumbestandes innerhalb der Stadt Mainz vom 12.12.2003. Mainz.



Legende

RVO Bäume

- wenig erhaltenswert
- bedingt erhaltenswert
- erhaltenswert
- besonders erhaltenswert

Baumbestand

- wenig erhaltenswert
- bedingt erhaltenswert
- erhaltenswert
- besonders erhaltenswert

Hinweis: Die Symbole der Einzelbäume in den Hauptkarten sind maßstäblich und entsprechen dem Kronendurchmesser.

Habitatfunktion

- Baum mit artenschutzrechtlich relevanter Habitatfunktion

Schutzstatus nach BNatSchG

- ND Naturdenkmal „Eichengruppe in der Göttelmannstraße"

Festsetzungen des Bebauungsplans

- Allgemeine Wohngebiete
- Baugrenze
- Straßenverkehrsfläche
- Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
- Versorgungsflächen, Zweckbestimmung Elektrizität
- Geltungsbereich

Planungsträger:
Landeshauptstadt Mainz

Bebauungsplan "Stadtquartier Görresstraße Windthorststraße" (O73)

Karte 1:
Baumbestand Bewertung

Datengrundlagen:
ALKIS: GeoBasis-DE/LVermGeoRP <2023>, dl-de/by-2-0, http://www.lvermgeo.rlp.de [Daten bearbeitet])
Baumerfassung: viriditas

Planverfasser:
DÖRHÖFER & PARTNER
INGENIEURE • LANDSCHAFTSARCHITEKTEN • RAUM- UND UMWELTPLANER
www.doerhoefer-partner.de

	Kürzel:	Datum:
Bearbeitet:	SE	18.09.2025
Gezeichnet:	SE	18.09.2025
Geprüft:	DP	18.09.2025
Maßstab:	1 : 1000	
Projekt-Nr:	1991/23	



LEGENDE

Einzelbäume

- erhaltungsfähig (196 Stück)
- erhaltungsfähig mit Schutzmaßnahmen (49 Stück)
- nicht erhaltungsfähig (159 Stück)
- ausserhalb Geltungsbereich (7 Stück, Nr. 47-51, Nr. 375, Nr. 393)
- Schutzabstand

Hinweis: Die Symbole der Einzelbäume in den Hauptkarten sind maßstäblich und entsprechen dem Kronendurchmesser.

Habitatfunktion

- Baum mit artenschutzrechtlich relevanter Habitatfunktion (12 Stück)

Schutzstatus nach BNatSchG

- Naturdenkmal „Eichengruppe in der Göttelmannstraße"

Festsetzungen des Bebauungsplans

- Allgemeine Wohngebiete
- Baugrenze
- Straßenverkehrsfläche
- Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
- Versorgungsflächen, Zweckbestimmung Elektrizität
- Geltungsbereich

Sonstige Darstellungen

- Baufeld (2 m Puffer um Baugrenze)

Planungsträger:
Landeshauptstadt Mainz

Bebauungsplan "Stadtquartier Görresstraße Windthorststraße" (O73)

Karte 2:
Prüfung der Erhaltungsfähigkeit

Datengrundlagen:
ALKIS: GeoBasis-DE/LVermGeoRP <2023>, dl-de/by-2-0, http://www.lvermgeo.rlp.de [Daten bearbeitet])
Baumerfassung: viriditas

Planverfasser:
DÖRHÖFER & PARTNER
INGENIEURE • LANDSCHAFTSARCHITEKTEN • RAUM- UND UMWELTPLANER
www.doerhoefer-planung.de

	Kürzel:	Datum:
Bearbeitet:	SE	18.09.2025
Gezeichnet:	SE	18.09.2025
Geprüft:	DP	18.09.2025
Maßstab:	1 : 1000	
Projekt-Nr:	1991/23	