

Stadtverwaltung Mainz
Hauptamt/Ortsverwaltung
Postfach 1820

55028 Mainz

28.02.2020

Vorlage-Nr. 0470/2020

Anfrage: Fahrbahnbeschaffenheit Ortsausfahrt Drais-Süd

Die Fahrbahnbeschaffenheit der zur Ampel hin ansteigenden Ortsausfahrt Drais-Süd, entlang der Verkehrsinsel, führt immer wieder zu Problemen:

Bei Feuchtigkeit durch Regen oder Schnee ist die Griffigkeit der Oberfläche stark reduziert, so dass Reifen beim Anfahren durchrutschen. Aktuelles Ereignis: Nach den Schneefällen am 27.2. blieb dort ein Stadtbus liegen. Bei sonstiger Nässe haben Fahrzeuge immer wieder Probleme beim Anfahren, weil die Reifen durchrutschen. Bei trockener Fahrbahn ist das Durchrutschen mit störendem Reifenquietschen verbunden.

Wir fragen daher, ob die Fahrbahn aufgeraut oder auf andere Art und Weise nutzungsgerechter verändert werden kann.

Gez. Erika Best
Fraktionssprecheri