



Antwort zur Anfrage Nr. 0016/2025 der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Ortsbeirat Mainz-Altstadt  
betreffend **Gullys in Fußgängerbereichen (GRÜNE)**  
**hier: Erhöhung der Barrierefreiheit und Reduktion von Unfallstellen**

Es hat sich gezeigt, dass bei keinem der angefragten Sinkkästen der Rost ohne bauliche Maßnahmen getauscht werden kann, sondern dies mit erheblichem Aufwand verbunden ist.

Jeder einzelne Standort muss individuell geprüft und geplant werden, da sich die Einbausituationen unterscheiden und entsprechend angepasst werden müssen. Dies liegt vor allem daran, dass es im Stadtgebiet etwa zehn unterschiedliche Hersteller gibt, von denen einige die ursprünglich verbauten Roste gar nicht mehr produzieren. Der Austausch eines alten gegen ein neues Modell erfordert somit den Tausch des gesamten Rahmens und damit planerischen Aufwand, Verkehrssicherungsmaßnahmen, Tiefbauarbeiten und natürlich Personal.

Es wurden bereits neue Modelle beschafft. Dabei handelt es sich um engmaschige Sinkkastenroste mit einer Schlitzweite von 16 mm. Diese wurden unter anderem bereits auf dem Rebstockplatz ausgetauscht und werden auch zukünftig berücksichtigt.

Die Verwaltung strebt an, die genannten Standorte schrittweise im Jahr 2025 umzusetzen. Eine aktive Prüfung und Pflege der bestehenden Sinkkästen erfolgt weiterhin im Rahmen der Reinigung durch den hierfür beauftragten Wirtschaftsbetrieb.

Mainz, 23.01.2025

gez. Steinkrüger

Janina Steinkrüger  
Beigeordnete