



SPD

**Ortsbeiratsfraktion
Mainz-Finthen**

Herrn Ortsvorsteher
Mainz-Finthen
-Ortsverwaltung-

31. Mai 2012

Vorlage-Nr. 0976 / 2012

Antrag

Zustand der Bezirkssportanlage Mainz-Finthen

Der Ortsbeirat möge beschließen:

Die Verwaltung wird aufgefordert, umgehend nachfolgend aufgeführte Mängel an der Bezirkssportanlage Mainz-Finthen zu beheben:

- Das Flutlicht auf dem Kleinfeld ist sehr schlecht (Training in den Abendstunden fast nicht möglich).
- Das Flutlicht auf dem Großfeld hat sich seit der Verwendung von schwarzem Granulat spürbar verschlechtert.
- An Flutlichtmasten fehlen Anschlüsse für Lautsprecher.
- Die Tor-Netze müssen vermehrt ausgetauscht werden (sie müssen immer wieder vom Verein geflickt werden).
- Die Platzwartarbeiten müssen intensiviert werden.
- Die von der Stadt eingesetzte Reinigungsfirma arbeitet ungenügend (in den Duschen sind Schimmelflecke; die Umkleidekabinen sind schmutzig).
- Der Weg zur Bezirkssportanlage und die Parkplätze sind in einem schlechten Zustand (tiefe Schlaglöcher und Pfützen etc.)
- Die Außenanlage ist ungepflegt
- Im Rondel (einem gepflasterten Bereich vorderen Teil der Anlage) ist der Abfluss defekt.

Begründung:

Im Vorfeld der Übergabe des Integrationspreises des DFB und Mercedes Benz am 13.5.2012 konnten auf besonderen Hinweis auf diese Veranstaltung noch einige gravierende Mängel beseitigt werden: Der Rasen um die Sportfelder herum wurde gemäht und Bäume geschnitten. Auf dem Parkplatz wurden Schlaglöcher mit grobem Split und Sand aufgefüllt.

Diese notwendigen Arbeiten sind jedoch ein „Tropfen auf dem heißen Stein“: Um die Anlage dauerhaft in einem guten Zustand zu erhalten, müssen die Intervalle für diverse Arbeiten verdichtet und die größten Mängel nachhaltig beseitigt werden.

SPD-Ortsbeiratsfraktion