Fotodokumentation
An der Allee
13.06.2023

Architekturbüro Zaufke
Dipl-Ing. Jürgen Zaufke

Fehlender Rückschnitt des Grüns an den Baumscheiben. Fahrradspur ist eingeschränkt nutzbar. Beispiel Straße an der Allee.

Fotodokumentation
An der Allee
13.06.2023

Architekturbüro Zaufke
Dipl-Ing. Jürgen Zaufke

Fehlender Rückschnitt des Grüns an den Baumscheiben. Fahrradspur ist eingeschränkt nutzbar. Beispiel Straße an der Allee.

Fotodokumentation
An der Allee
13.06.2023

Architekturbüro Zaufke

Dipl-Ing. Jürgen Zaufke

Fehlender Rückschnitt des Grüns an den Baumscheiben. Fahrradspur ist eingeschränkt nutzbar. Beispiel Straße an der Allee.