

Beschlussvorlage für Ausschüsse



Landeshauptstadt
Mainz

| | | |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| öffentlich | | Drucksache Nr. 0457/2024 |
| Amt/Aktenzeichen 61/2 65 21 35 | Datum 27.02.2024 | TOP |

| Behandlung in der Verwaltungsbesprechung am ---- | | | |
|--|---------------|------------|--------|
| Beratungsfolge Gremium | Zuständigkeit | Datum | Status |
| Ortsbeirat Mainz-Hechtsheim | Kenntnisnahme | 29.02.2024 | Ö |

| |
|---|
| Betreff: Sachstandsbericht zum Antrag Nr. 1777/2023 (FDP, CDU, Grüne, FW, ÖDP, SPD), Ortsbeirat Mainz-Hechtsheim hier: Rasche Sanierung der Schultoiletten in der Frühlingschule |
| Mainz, 28.2.2024 gez. Marianne Grosse Beigeordnete |

Die WC-Anlage auf dem Schulhof der Frühlingschule wurde 1998 errichtet. Im Rahmen der Gebäudeunterhaltung wurden die gesamte Sanitärtechnik und die sanitäre Ausstattung bereits saniert.

Der bauliche Instandsetzungszustand der WC-Anlage wird grundsätzlich als gut bewertet, vorhandene Schäden werden im Rahmen der Gebäudeunterhaltung beseitigt. Im Einzelnen stellt sich der Zustand wie folgt dar:

Der bauliche Instandhaltungszustand der Außenhülle und des überdachten Zuganges ist gut (Bild 2126.1).

Die WC-Anlage für Schülerinnen weist Schäden am Deckenanstrich und Glasschäden an zwei Oberlichtverglasungen auf, welche im Rahmen der Gebäudeunterhaltung beseitigt werden (Bild 2126.2.1). Der Zustand der Oberflächen sowie der Sanitärtechnik und –ausstattung und der Reinigungszustand sind gut (Bild 2126.2.2 bis 2126.2.4).

Die WC-Anlagen für Lehrerinnen und Lehrer sind vom Zustand der Oberflächen sowie der Sanitärtechnik- und ausstattung und vom Reinigungszustand her mit gut zu bewerten (Bild 2126.3 und 2126.4).

Die WC-Anlage für Schüler weist Schäden am Deckenanstrich und einen Glasschaden an einer Oberlichtverglasung auf, welche im Rahmen der Gebäudeunterhaltung beseitigt werden (Bild 2126.5.1). Der Zustand der Oberflächen sowie der Sanitärtechnik und –ausstattung und der Reinigungszustand ist gut (Bild 2126.5.2 bis 2126.5.4).

Eine Sanierung der WC-Anlage ist daher aktuell nicht erforderlich.