

Datum	WT	VU-Kategorie	Ort	Straße	Hausnr.	Kreuzung/Einmündung	Unfallart	Witterung	Rad-/Gehweg	Hindernis	LZA an/aus	Geschw-Begr.	Lichtverh.	Get.	SV	LV	ON 1	Verletzungsgrad ON 1	Ursache 01-69 ON 1	ON 2	Verletzungsgrad ON 2	Ursache 01-69 ON 2	Unfallhergang
03.01.2024	Mi	5.3 - Unfall mit Straftat / Kfz. fahrbereit	Mainz	Obere Kreuzstraße	30		Zusammenstoß mit anhaltendem, anhaltendem oder im ruhenden Verkehr stehendem Fahrzeug			kein Aufprall			Tageslicht	0	0	0	Personenkraftwagen		Fehler beim Wenden oder Rückwärtsfahren	Kleinkraftrad bis 50 ccm und bis 50 km/h			Kleinkraftrad ON 02 parkt linksseitig auf dem Parkplatz des Reha Zentrums in Mainz-Gonsenheim. Unbekannter Pkw ON 1 parkt auf der gegenüberliegenden Seite des Kleinkraftrades in einer Parklücke in Queraufstellung. Im Rahmen des Ausparkvorganges (rückwärts) des Pkws ON 1 touchiert dieser das parkende Kleinkraftrad ON 02, sodass dieses umkippt. Daraufhin entfernt sich Pkw ON 1 unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zumindest an Kleinkraftrad ON 02 entsteht Sachschaden.
08.02.2024	Do	3 - Unfall mit Leichtverletzten	Mainz	Obere Kreuzstraße		K18	Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger			kein Aufprall			Dunkelheit	0	0	1	Personenkraftwagen		Falsches Verhalten ggü. Fußgängern an Fußgängerüberwegen	Fußgänger	leicht verletzt		ON 01 (PKW) befährt die Obere Kreuzstraße aus Richtung Kreuzstraße in Fahrtrichtung An der Krimm. Im Kreuzungsbereich Obere Kreuzstraße/K18/Erzbergerstraße möchte er über den Seitenarm nach rechts auf die K18 abbiegen. Auf diesem Straßenteil befindet sich ein Fußgängerüberweg. Der ON 02 (Fußgänger) begeht den Gehweg der Oberen Kreuzstraße in selbige Richtung wie ON 01 und beabsichtigt die Obere Kreuzstraße über den Fußgängerüberweg von rechts nach links zu queren. Nachdem er bereits die Straße betreten hat, erfasst ihn der ON 01 mit der rechten Fahrzeugfront. Dadurch kommt ON 02 zu Fall und begibt sich selbstständig auf den Gehweg. ON 02 wird durch den Unfall leicht verletzt und nach Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort entlassen. Am PKW ON 01 entsteht leichter Sachschaden.
05.01.2024	Mo	5.1 - Unfall mit / ohne Verwarnung	Mainz	Obere Kreuzstraße	11-13		Zusammenstoß mit anhaltendem, anhaltendem oder im ruhenden Verkehr stehendem Fahrzeug						Tageslicht	0	0	0	Personenkraftwagen		Verkehrswidriges Verhalten beim Ein-/Aussteigen, Be-/Entladen	Personenkraftwagen			PKW ON01 parkt vorwärts in Queraufstellung in einer Parklücke des Mainzer Schwimmverein. Links neben ihr steht ebenso vorwärts in Queraufstellung der PKW ON02. Beim Aussteigen der ON01 touchiert diese mit der Fahrertür die Beifahrertür des ON02. Es kommt zum Verkehrsunfall mit Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Die ON02 (Schwimmerin) kann im Hallenbad ausgerufen werden. PERA erfolgt. ON01 wird gebührenfrei verwarnt.
15.01.2024	Mo	5.3 - Unfall mit Straftat / Kfz. fahrbereit	Mainz	Kreuzstraße		Am Lemmchen	Zusammenstoß mit vorausfahrendem oder wartendem Fahrzeug	Schneefall / Hagel		kein Aufprall	in Betrieb	Z30	Dämmerung	0	0	0	Personenkraftwagen		Ungenügender Sicherheitsabstand	Personenkraftwagen			ON02 (PKW) und ON01 (PKW) befahren in genannter Reihenfolge die Kreuzstraße in FR Hauptstraße. An der Kreuzung Kreuzstraße/Am Lemmchen kommt ON02 verkehrsbedingt an der roten LZA zum Stehen. ON01 ist unachtsam und fährt auf ON02 auf. Anschließend entfernt sich ON01 unerlaubt von der Unfallörtlichkeit in FR Am Lemmchen.
26.02.2024	Mo	5.3 - Unfall mit Straftat / Kfz. fahrbereit	Mainz	Obere Kreuzstraße	11		Zusammenstoß mit vorausfahrendem oder wartendem Fahrzeug			kein Aufprall			Tageslicht	0	0	0	Personenkraftwagen		Ungenügender Sicherheitsabstand	Personenkraftwagen			ON02 und ON01 befahren in genannter Reihenfolge die K16 aus Mainz-Gonsenheim kommend in Fahrtrichtung Mainz-Mombach. Etwa 150m nach der Kreuzung zur Erzbergerstraße muss ON02 aufgrund eines Fußgängers, welcher über den dortigen Fußgängerüberweg gehen möchte, anhalten. ON01 bemerkt dies nicht rechtzeitig und fährt auf den ON02 auf. ON02 hält daraufhin am rechten Fahrbahnrand an. ON01 entfernt sich jedoch ohne Anzuhalten von der Unfallörtlichkeit. Es entsteht Sachschaden am ON02. Bei ON01 handelt es sich mutmaßlich um einen silbernen Kleinwagen.
15.03.2024	Fr	3 - Unfall mit Leichtverletzten	Mainz	Obere Kreuzstraße	11-13		Zusammenstoß mit einbiegendem oder kreuzendem Fahrzeug		Radweg	kein Aufprall		30	Tageslicht	0	0	1	Personenkraftwagen		Nichtbeachten der die Vorfahrt regelnden Verkehrszeichen	Elektrokleinstfahrzeug e mit Lenk-/Haltestange, die der eKFV entsprechen	leicht verletzt	Verbotswidrige Benutzung der Fahrbahn oder anderer Straßenteile (z.B. Gehweg, Radweg)	ON02 befährt mit seinem E-Scooter den linken Radweg auf der Oberen Kreuzstraße, aus Richtung Mombach kommend, in Fahrtrichtung Weserstraße. ON01 fährt von dem Parkplatz am Mombacher Schwimmbad ab und möchte nach links auf die Obere Kreuzstraße, in Fahrtrichtung Weserstraße abbiegen. Sie leitet den Abbiegevorgang ein und übersieht dabei den vor ihr querenden ON02. Es kommt zum Zusammenstoß zwischen PKW-Front und E-Scooter.
08.04.2024	Mo	2 - Unfall mit Schwerverletzten	Mainz	Obere Kreuzstraße		Erzbergerstraße	Zusammenstoß mit einbiegendem oder kreuzendem Fahrzeug			kein Aufprall	in Betrieb		Tageslicht	0	1	1	Personenkraftwagen	schwer verletzt	Anderer Fehler beim Fahrzeugführer	Lastkraftwagen mit Spezialaufbau	leicht verletzt	Nichtbeachten der Verkehrsregelung durch Polizeibeamte oder Lichtzeichen	PKW ON01 befährt die obere Kreuzstraße von der Weserstraße kommend und wartet verkehrsbedingt an der roten LZA der Kreuzung Obere Kreuzstraße / Am Sportfeld. Als sie grünes Licht erhält, fährt sie weiter in Richtung der Kreuzung Obere Kreuzstraße / Erzbergerstraße, wo sie bereits grünes Licht hat. Sie beabsichtigt die Kreuzung in Richtung Mombacher Ortskern zu überqueren. RTW (ASB) ON02 befährt die Erzbergerstraße beschleunigt mit eingeschaltetem Martinhorn und blauem Einsatzsignal. Vor der roten LZA der Kreuzung Obere Kreuzstraße / Erzbergerstraße bremst ON02 fast bis zum Stillstand ab und schaltet das Presslufthorn ein. Am Kreuzungsbereich fährt der RTW langsam wieder an und tastet sich in die Kreuzung hinein. Der PKW ON01 liegt nicht im Sichtfeld des ON02. ON01 überquert die grüne LZA trotz Sondersignalen des RTW mit normaler Geschwindigkeit und prallt mit ihrer Front auf die seitliche Front des RTW auf. Laut Zeugenaussagen ist das Einsatzhorn deutlich zu hören.
21.03.2024	Do	5.1 - Unfall mit / ohne Verwarnung	Mainz	Obere Kreuzstraße	11-13		Zusammenstoß mit anhaltendem, anhaltendem oder im ruhenden Verkehr stehendem Fahrzeug			kein Aufprall			Tageslicht	0	0	0	Personenkraftwagen		Fehler beim Wenden oder Rückwärtsfahren	Personenkraftwagen			Pkw ON02 steht geparkt in Queraufstellung mit seinem Pkw auf dem Parkplatz am Mombacher Schwimmbad. Pkw ON01 steht ebenfalls gegenüber in Queraufstellung geparkt auf dem Parkplatz des Mombacher Schwimmbades. Beim rückwärts Ausparken übersieht ON01 den bereits ausparkenden Pkw ON02 und kollidiert mit der hinteren linken Stoßstange seines Pkw ON01 mit der hinteren rechten Stoßstange des Pkw ON02.

15.05.2024	Mi	5.3 - Unfall mit Straftat / Kfz. fahrbereit	Mainz	Obere Kreuzstraße	30		Zusammenstoß mit anhaltendem, anhaltendem oder im ruhenden Verkehr stehendem Fahrzeug			kein Aufprall			Dunkelheit	0	0	0	Personenkraftwagen		Fehler beim Wenden oder Rückwärtsfahren	Personenkraftwagen			PKW ON 01 und PKW ON02 parkten ordnungsgemäß, in Queraufstellung, auf dem Parkplatz des Sportpark Mainz-Mombach, in der Oberen Kreuzstraße, Höhe der Hausnummer 30. PKW ON01 parkte rückwärts aus seiner Parklücke aus und touchierte dabei mit seiner Stoßstange hinten, den PKW ON02 an der Stoßstange vorne rechtsseitig. Dabei entstand am PKW ON02 eine Lackbeschädigung in Höhe von 64,5 - 68,5 cm. Anschließend entfernte sich PKW ON01 unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.
08.04.2024	Mo	5.1 - Unfall mit / ohne Verwarnung	Mainz	Obere Kreuzstraße			Zusammenstoß mit anhaltendem, anhaltendem oder im ruhenden Verkehr stehendem Fahrzeug			kein Aufprall	in Betrieb	30	Tageslicht	0	0	0	Personenkraftwagen		Andere Fehler beim Fahrzeugführer			PKW ON02 und PKW ON01 halten in dieser Reihenfolge aufgrund einer rotgeschalteten Lichtzeichenanlage auf dem mittleren von drei Fahrstreifen. Als die Fahrzeuge auf dem rechten Fahrstreifen losfahren, fährt auch ON01 los. Es kommt zur Kollision. An PKW ON01 und PKW ON02 entsteht Sachschaden.	
07.06.2024	Fr	5.1 - Unfall mit / ohne Verwarnung	Mainz	Obere Kreuzstraße	11-13		Zusammenstoß mit anhaltendem, anhaltendem oder im ruhenden Verkehr stehendem Fahrzeug			kein Aufprall			Tageslicht	0	0	0			Fehler beim Wenden oder Rückwärtsfahren			ON01 befährt den Parkplatz des Mombacher Schwimmbads und sucht einen freie Parkbucht. ON01 sichtet einen Parkplatz in Queraufstellung, in welchen sie rückwärts einparken möchte. Sie legt den Rückwärtsgang ein und übersieht den hinter ihr befindlichen ON02. Es kommt zu einem Zusammenstoß, bei dem leichter Sachschaden entsteht. Beide Fahrzeuge sind fahrbereit. ON01 wird mündlich verwarnt.	
19.06.2024	Mi	5.3 - Unfall mit Straftat / Kfz. fahrbereit	Mainz	Obere Kreuzstraße	11		Zusammenstoß mit anhaltendem, anhaltendem oder im ruhenden Verkehr stehendem Fahrzeug					10	Tageslicht	0	0	0	Sonstiges und unbekanntes Fahrzeug		Ungenügender Sicherheitsabstand	Personenkraftwagen		ON 02 parkt ihren PKW im genannten Zeitraum ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des Mombacher Schwimmbads, auf einem der dortigen Parkplätze in Queraufstellung. Als ON 02 zu ihrem PKW zurückkehrt stellt sie einen frischen Unfallschaden im Bereich der rechten Fahrzeugseite fest. ON 01 ist unbekannt, es liegen keine Hinweise auf diesen vor.	
21.06.2024	Fr	5.3 - Unfall mit Straftat / Kfz. fahrbereit	Mainz	Obere Kreuzstraße	30		Zusammenstoß mit anhaltendem, anhaltendem oder im ruhenden Verkehr stehendem Fahrzeug			kein Aufprall			Tageslicht	0	0	0	Sonstiges und unbekanntes Fahrzeug		Ungenügender Sicherheitsabstand	Personenkraftwagen		ON02 stellt seinen PKW ordnungsgemäß, verschlossen und unbeschädigt auf dem Parkplatz der Mombacher Sporthalle ab. Nach 10 Minuten kehrt er zurück und stellt einen neuen Schaden am linken, hinteren Radlauf fest. ON01 müsste mit seinem Fahrzeug beim Ein- oder Ausfahren in oder aus dem Parkplatz mit dem PKW ON02 kollidiert und anschließend geflüchtet sein.	